

**VENDREDI 17
JANVIER 2025**

Visite à partir de 11H45
Vente à **12H00**



VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

VEHICULES

[Catalogue complet de la vente](#)

Vente Judiciaire

- Fourgon IVECO DAILY 2.3l 33s15, année 2015 - 211 471 kms
- FORD TRANSIT Tournéo Custom L1H1 2.0 130 cv, boîte auto, année 2021 - 184 378 kms
- FORD TRANSIT benne Propulsion Châssis cabine moyen 350 L2 2.2 TDCi 155 cv, année 2015 - 136 350 kms
- RENAULT Trafic I Phase 2 2.1 D Plancher cabine 60 cv, année 1992 - 224 411 kms, aménagé avec double rôtissoires ROTISOL et SOLYMAX et réfrigérateur (année 2023)
- CITROEN C8 8 cv 2.2 HDi 16v Gas oil, année 2004 (sans clé) - kms inconnus
- VOLKSWAGEN GOLF Sportvan 1.6 TDI Gas oil, année 2015, 5 cv - 152 049 kms
- PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI Gas oil, année 2011, 5 cv - 297 166 kms
- VOLKSWAGEN GOLF 7 SPORTSVAN 1.6 TDI Gas oil, année 2016, 5 cv - 197 303 kms
- FORD TRANSIT Traction 2.2 TDCi 16v 85 cv, année 2009 - 306 867 kms
- VOLKSWAGEN Crafter II 35 2.0 TDI 140 moyen tôle, 140 cv, année 2017 - 203 931 kms (visible Garage Barateau, Route de St Junien à ROCHECHOUART - turbo HS)

Vente Volontaire

- RENAULT Clio III Estate Phase 2 1.5 dCi 88 cv, année 2011 - 147 560 kms

Photos

**Fourgon FORD :
Fermeture benne décalée côté gauche.
Siège conducteur abimé.**



RENAULT Trafic

Aménagements : Double rôtissoires (ROTISOL et SOLYMAX) et réfrigérateur (année 2023)



Photos

FORD TOURNEO Carrosserie rayée



Photos

FORD TRANSIT TRACTION
Rayures multiples carrosserie.
Côté droit enfoncement léger sur la longueur.
Feux arrière gauche cassé



Photos

PEUGEOT 207 SW

Pare-chocs, et carrosserie rayés Joint de baguette de portière arrière gauche partiellement manquant Aile arrière, portière avant et bas de caisse droits : chocs



Photos

Golf sportvan



Photos

VOLKSWAGEN GOLF 7 SPORTSVAN



Photos

CITROEN C 8



Fourgon IVECO DAILY
2.3l 33s15
Année : 2015
Kilométrage : 211 471 kms



Photos

VOLKSWAGEN Crafter



Photos

RENAULT CLIO

Carrosserie rayures multiples, aile et rétroviseur droits rayés.
Sièges arrière salis par du plâtre.



EXEMPLAIRE RENE A USAGES	
PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE	
AUTOSUR	
N° d'emploi: 5633965901	
NATURE DU CONTRÔLE: Annuelle ou contrôlée	
Code de la commune de contrôle: 64032625	N° DU PROCÈS-VERBAL: 23080945
[7] RÉSUMÉ DU CONTRÔLE	
Observations générales effectuées: Aucun	Réparations effectuées:
[8] LIENS ENTRE LES MOTEURS DE CONTRÔLE RÉALISÉS	
65552005	4.1.3.2. 0203-CLASSE: Saisie d'assurance gérant le matricule de l'inspecteur, sur le site.
[9] MOTEURS INDIVIDUELS CONTRÔLÉS	
Codeur white	4.1.3.3. 0203-ORIENTATION (PRIX DE COUVERTURE): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les règlements, RVE.
[10] OBSERVATIONS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ	
2.1.1.4.1. 0203-ÉCLAIRAGE DE FREIN (DROITES DE FREIN): Eclairage ou tempérament légèrement sur le blanc.	2.1.1.4.2. 0203-ÉCLAIRAGE DE FREIN (GAUCHE DE FREIN): Eclairage ou tempérament légèrement sur le blanc.
N° d'accusé: 5057045	2.3.3.3.1. 0203-ROULEMENTS DES SUPPORTS RÉTROVISEURS: Mises au alignement réglementaire et au réglage.
RE MANOÈVRES: AB CONTRÔLE	4.1.3.3.3. 0203-ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (SPAREAS): Système de projection légèrement déformé, sur le blanc.
RECHERCHES: 06 22 06 88 04	4.3.3.1.1. 0203-ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PRIX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Réglage défectueux, sur le blanc.
21 Avenue d'Orléans sur Girard	4.3.3.1.2. 0203-REGLAGE (PRIX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale des feux (visuels avant, réglage).
87200 ST DENIS	4.3.3.1.3. 0203-REGLAGE (PRIX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale des feux (visuels avant, réglage).
[11] RÉSULTATS DU CONTRÔLE	
N° de l'inspecteur: 8617622	4.3.3.2.1. 0203-ÉTAT: Le niveau du liquide ABS n'est pas conforme au niveau du réservoir remplissage, sans particulièrement important.
Signature:	4.3.3.2.2.1. 0203-ÉTAT: Le niveau du liquide ABS n'est pas conforme au niveau du réservoir remplissage, sans particulièrement important.
[12] REMARQUES INDICANT DES DÉFICITS CONTRÔLES TECHNIQUES DÉPOSÉS LE 20 MARS 2018:	
[13] SIGNATURES DES AGENTS	
[14] RÉSULTATS RÉSUMÉS	
[15] REMARQUES SUR LE CONTRÔLE EFFECTUÉ	
[16] PROCÈS-VERBAL N°	
[17] DATE	
[18] PAYS	
[19] DÉPARTEMENT	
[20] COMMUNE	
[21] ARRIVÉE EN SERVICE	
[22] DÉPART EN SERVICE	
[23] DATE D'ARRIVÉE EN SERVICE	
[24] DATE DE DÉPART EN SERVICE	
[25] DATE D'ARRIVÉE EN SERVICE	
[26] DATE DE DÉPART EN SERVICE	
[27] DATE D'ARRIVÉE EN SERVICE	
[28] DATE DE DÉPART EN SERVICE	

